



Frontansicht



Frontansicht



Rückansicht



Rückansicht mit Anbau



Rückansicht mit Anbau



Eingang und Garage



Abstellraum an Garage



Blick von Anbau auf Eingang



Anbau



Anbau



Küche, Treppe und Flur



Zimmer EG mit defektem Ofen



WC im EG



Flachdach des Anbaus



Zimmer im OG




Zimmer im OG



Zimmer und Badezimmer im OG



Badezimmer im OG



Flur und Treppe im OG



Heizungskeller



Keller im Anbau mit Schimmel



Medien und Schimmel