



:AH.09:

Heiligen-Geist-Hospital: Hospital

Literatur-Nachweise und Zitate zu Gebäuden und
Gebäudedetails, zu Grundstücken, zu deren
Nutzung
→ Kirche :C.02: Heiligen-Geist

Redaktionsschluss: 18.1.2012

Stichworte, die mit einem [*] versehen sind verweisen auf Dieter Eckstein, Manfred Neugebauer, Gisela Brauner als Autoren (LSAK 6)
Mit [**] sind Stichworte gekennzeichnet, die sich auf Karl Bernhard Kruse als Autor beziehen (LSAK 25)

Inhalt

HGH: A-Z
HGH: Archäologie
HGH: Archiv
HGH: Baugeschichte
HGH: Herrenzimmer, Herrenstube (Gebäude)
HGH: Kreuzgang
HGH: Langes Haus
 A-Z
 Erdgeschoss
 Keller
HGH: Längsgebäude, erstes (westliches)
 A-Z
 Erdgeschoss
 Keller
 Obergeschoss
HGH: Längsgebäude, zweites (östliches)
 A-Z
 Erdgeschoss
HGH: Quergebäude, Querhaus
 A-Z
 Dachgeschoss, Dachwerk
 Erdgeschoss
 Keller
 Obergeschosse

Zitate; HGH

HGH: A-Z

- Weltkulturerbe, Was ist das W.?: Heiligen-Geist-Hospital

Bürger Nachr. 2003/89.8-12, B

:A:

- Abmessungen

Fassade Koberg: ca. 60m, Fassaden Große Gröpelgrube ca.90m, Hospitalhalle u. Kirche: fast 107 m
lang. Größe Höhe: Spitze des barocken Dachreiters über dem Mittelschiff der Kirche: ca. 34m. [*]

LSAK 6.123

- allgemein [Erich Hoffmann]

Graßmann 288

- Altersheim, wieder (Umbau) [Werner Kresse]

LBII 1971.19

- [Rolf Sander]

LBII 1971.38-139

- Architekturgeschichte, Anmerkungen

- Hospitäler, ältere u. zeitgleiche [**] LSAK 25.158
- Kontext zeitgleicher Lübecker Profan- u. Sakralbauten [**] LSAK 25.156-157,205G
- Arme, Pflege seit 17. Jh. [Ortwin Pelc] ZVLGA 1986/66.150
- 1. Hälfte 19. Jh. [Ortwin Pelc] ZVLGA 1986/66.150

- :B: :C:**
- Backstein s. a. → Formsteine. → Mauerwerk
- Herstellung 13. Jh. [**] LSAK 25.21
- Maße, Normalsteine [**] LSAK 25.24-25
- Vergleichsmaße: Johanniskloster (Kalkhaus, Waschhaus, Refektorium), Breite Str. 26, Kleine Burgstr. 22 [**] LSAK 25.25
- Vermauerung im HGH [**] LSAK 25.21.15
- Bauabschnitt, erster: Beschreibung Bürger Nachr. 2003/89.9
- Isometrie [Bernhard Schlippe] Wagen 1963.26
- Bauaufgabe, mittelalterliche, der Hansestadt Lübeck Mag.-Arb. [Gisela Heltke] Kunstgesch. Institut, Ruhr-Universität Bochum Kunst Chronik 2001/54.386
- Baubefunde, Auswertung [**] LSAK 25.19
- Baubeschreibung Böker, Backstein 87
- [Manfred Neugebauer] Wagen 1980.74-76
- Befundbeschreibung der Gebäude [**] s.a. → die einzelnen Gebäude Dehio 499
- Untersuchungen LSAK 25.40-121,B
- Baubetrieb [*] LSAK 6.153
- Baukonstruktion, Untersuchungen [M. Neugebauer u. D. Eckstein] Wagen 1980.79-94 B
- Baukörper (u. Dachwerk): Militärperspektive. Versuch zur Rekonstruktion des Zustandes um 1400 [*] LSAK 6.45
- Bauphasenplan Hauschild 103 P
- Bauten, zeitliche Folge [Lutz Wilde] ZVLGA.D 1976/56.86
- Bauzeit [W. Teuchert] Nordelbingen 1971/40.28-30
- Bauzeitenplan im Vergleich zu denen gleichzeitiger Großbauten [**] LSAK 25.205G
- Bedeutung, MA Brix, Denkmal 12
- Bedeutungsträger: Bau [I. S. Minneker] Finke 3.158
- Befundnummern, Periodisierung [Stephan Lütgert] ZVLGA 1999/79.48-51
- Besiedlung u. Bebauung vor Errichtung des HGH [Günter P: Fehring] LSAK 26.226-230 Tab
- Lage [Günter P: Fehring] LSAK 25.31-40
- Untergrund, gewachsener [Günter P: Fehring] LSAK 25.31
- Periode I: Besiedlung u. Bebauung [Günter P: Fehring] LSAK 25.31-34, 11-13, Beil 1,2, Taf 3-7
- Bebauung des Areals vor Errichtung des HGH [Günter P: Fehring] LSAK 25.38-39,11
- Gruben- u. Holzkastengruben [Günter P: Fehring] LSAK 25.31-34, Taf 4,29
- Holzständerbau s.d.
- Kultur- u. Planierschichten [Günter P: Fehring] LSAK 25.31-34
- Besitzungen (Ländereien) Fink, Stadtgebiet 281-283
- bis 1320, 1330 bis 1570 Hauschild 7
- Brandt-Koppe, Karte 1,2 nach 296
- Bestattungen → Grab
- Bewohner
- Aufnahme, Aufenthalt, Bedingungen [Julius Hartwig] HGBII 1908.73-80
- Getränke für B... [Ulrich Simon] Gerkens, Trinken 63
- Leben im HGH [Manfred Neugebauer] Wagen 1980.72-74
- Speisen für B... [Ulrich Simon] Gerkens, Trinken 63
- vor 1895 Lindtke, Stadt 40
- Zahl
- 1742: 92 Personen in der „Langen Reihe“, 8 Personen (sog. „Einkäufer“) LSAK 25.153
- in eigenen Kammern [**]
- 1907: 156 Personen [Gerhard Ahrens] Graßmann 666

- Bier, brauen eigenen Bieres im 2. Längsgebäude wird 1776 eingestellt [**] LSAK 25.153

- :D: :E:**
- Dachflächenplan, Zustand 1973-1976 [*] LSAK 6.25
bauer, Gisela Brauner]
- Dachwerk [Manfred Neugebauer u. D. Eckstein] Wagen 1980.84,85
 - „entsorgt“ (außer das der Langen Halle) Finke 2.104
 - Datierung 1284/1285 Dehio 499
 - Dd-Untersuchung [*] LSAK 6.125-162 B
 - [*] Wagen 1980.79-92
- Konstruktion [*] Beiträge Holzforschung 3.37-76
 - Nebengebäude [*] LSAK 6.155,155
- Landschaft gesehen vom Jakobi-Turm LSAK 6.124
 - [**] Bürger Nachr. 2003/89.8
 - Dachwerk (u. Baukörper):Militärperspektive. Versuch zur Rekonstruktion Finke 3.154 Bf
 - des Zustandes um 1400 [*] LSAK 25.259
 - Reiter, 17. Jh. LSAK 6.45
- Deckenkonstruktionen, Nebengebäude [*] Dehio 500
 - Dd-Datierung [Manfred Neugebauer u. D. Eckstein] LSAK 6.124, 154
- Dendrochronologie Wagen 1980.89 G
 - Datierung [**] LSAK 25.160
 - Fragen der... Bürger Nachr. 2003/89.12
 - Eichenholz-Datierung v. Decken u. Dachwerkkonstruktionen, Staffel- Wagen 1980.89 G
 - diagramm [Manfred Neugebauer u. D. Eckstein]
 - Kiefernholzdatierung ab Baubeginn im Vergleich mit Datierungen [**] LSAK 25.204G
 - anderer gleichzeitiger Großbauten in HL
 - Kiefernholzdatierung 1772 [**] LSAK 25.153
 - Untersuchungen [Manfred Neugebauer u. D. Eckstein] Wagen 1980.79-94,B
 - Nach etwa dreijähriger dendrochronologischer Arbeit waren von den ca. 1000 Holzproben 769 LSAK 6.123
 - ausgewertet [*] Finke 3.157
 - wie kommt man zur D.? VBl 1898.299-300
- Erneuerungsbau 1898 [?] Bürger Nachr. 2003/89.10
- Erstes HGH, Marlesgrube/Pferdemarkt → Vorgänger Finke 3.155
- Erst-Zustand um 1285-1290 Nordelbingen 40/1971.B
- [Wolfgang Teuchert] Wagen 1980.91
- [Manfred Neugebauer u. Dieter Eckstein]

:F:

- Fenster, allgemein [**] LSAK 25.28
- Formsteine → :AB.01: Backstein, → :AM.04: Mauerwerk
 - Birnstab, Format [**] LSAK 25.24
 - Bogenfriesstein, Format [**] LSAK 25.24
 - Fasen, nachgewiesen für 1260/1280 [Stephan Lütgert] LSAK 26.154
 - Formate [**] LSAK 25.24
 - Fenstergewändestein mit Kittfalz, Format [**] LSAK 25.24
 - Formate [**] LSAK 25.23-25
 - Gesimsstein, gebogen [**] LSAK 25.46
 - Gewändestein in Brandschutt von 1276? [**] LSAK 25. 23,45
 - Knollenkapitellstein, Format [**] LSAK 25.23, 24, Beil 28, Taf 32
 - Konsolstein, Format [**] LSAK 25.24
 - Viertelkreiskonsolstein, Format [**] LSAK 25.24
 - Pfeilerkonsolstein, Format [**] LSAK 25.24
 - Taustab, Format [**] LSAK 25.24
 - Viertelstab, Formate [**] LSAK 25.23

- Profilsteine, geschnittene Finke 3.34 Bf
- Wendeltreppenspindelstein, Format[**] LSAK 25.24
- Forschungsstand [**] LSAK 25.13-15
- Frauenhaus, neu 1889: hinter der Fassade des Langen Hauses [**] LSAK 25.155
- Fremde, Versorgung für eine Nacht [Carsten Selch Jensen] ZVLGA 1998/78.168
- Friedhof: ehem. Mauer zur Königstr.: Relief in der Mauer (†) [?] VBil 1910.149,B
- Fundamente, allgemein [**] LSAK 25.26-27

Bitte beachten Sie:

► Die Rechte an Texten (Zitaten), Abbildungen und Tabellen liegen bei den Autorinnen und Autoren, bzw. bei den Fotografinnen und Fotografen bzw. bei den Medien, die die Texte bzw. Abbildungen zuerst veröffentlicht haben.

:G:

- Gebäude
 - Aufzählung mit Verweis auf Grundriss [Gustav Schaumann] BKDHL 2.453-454, 452:Gr
 - Isometrie (Kirche, Langes Haus, Querhaus, beide Längsgebäude [Manfred Neugebauer] Wagen 1980.73
- Gedenktafeln [Gustav Schaumann] BKDHL 2.483
- Gegenstände, 1530 in die Tresse verbracht [Carl Wehrmann] ZVLGA 1867/2.139
- Geldkiste (dat. 1450): Beschreibung, Inhalt [Torsten Albrecht] Wagen 1996.84-91,B
- Gerät [Gustav Schaumann] BKDHL 2.486,B
- Gerichtsbarkeit [Gerhard Ahrens] Graßmann 544
- Gertruden-Hospital → s. Große Gröpelgrube 8 in :C.02:
- Geschichte Zietz, Ansichten 125
 - Daten [Manfred Neugebauer] Wagen 1980.76
 - medizinischer Sicht, aus ...[D. Jetter] VBil 1985.82-89
- Gottesdienst abgeschafft: 1806 od. danach [**] LSAK 25.154
 - Einzelbestattungen [Stephan Lütgert] LSAK 26.165
- Grab s. a. Archäologie, Grabung 1990-1992
 - Bestattungen
 - Einordnung, historische (Gruppen- und Massenbestattungen) [St. Lütgert] LSAK 26.218-219
 - Höhenlagen nach Ober- und Unterkante [Stephan Lütgert] LSAK 26.216G,217G
 - Grablege von 1360 (Pest) mit ca. 800 Toten Wagen 2006.233 Bf
 - Knochengrube [Stephan Lütgert] LSAK 26.225
 - Pest-Massengrab [Monika Prechel] LSAK 26.246
 - Vergleichsbefunde [Stephan Lütgert] LSAK 26.222-225
- Große Gröpelgrube 6/8 → :AG.06:
- Grundbesitz
 - Gertrud, St. in MVLGA 1905-1906/12.9
 - Grundstücke in Umgebung, Parzellierung [Günter P. Fehring] LSAK 1. P 20
 - [Günter P. Fehring] Lü Reichsfreiheit 291 P
- Gründer [Erich Hoffmann] Graßmann 175
- Grundriss Tonnere BKDHL 2.489 Gr
- Grundriss (gesamte Anlage)
 - nach C. Spetzler, Architekt, 1836 Wagen 1980.75Gr
 - [**] LSAK 25.185Gr
 - o. D. Rekonstruktion Hauschild 103
 - diachronische Rekonstruktion mit Baualter, o. D. [I. S. Minneker] ZVLGA 1999/79.49Gr
 - 1836 [Gustav Schaumann] BKDHL 2.455Gr
 - 1900 [Gustav Schaumann] BKDHL 2.452Gr
 - 1949/1950: nach Bauaufnahme W. Securius u. W. Koriouth [M. Neugebauer u. D. Eckstein) (ohne Schrank- und ohne Kammerhaus) Wagen 1980.81Gr
 - 1973-1976 nach Bauaufnahme W. Securius u. W. Koriouth [*] LSAK 6.24 Gr
 - 1950 Dehio 501Gr
 - 1950 nach Aufmaß [Wolfgang Teuchert] Nordelbingen 1971/40.23Gr

- Grundstücksgröße: ca. 10000m². [*] LSAK 6.123
- Gründung [Manfred Neugebauer] Wagen 1980.71
- wahrscheinlich 1227 (Pferdemarkt/Ecke Marlesgrube) [**] LSAK 25.121ff
- Kontroverse mit Bischof [**] LSAK 25.123-124
- Urkunde in Übersetzung [**] LSAK 25.122-123
- Verlegung [Gustav Schaumann] BKDHL 2.451
- Gründungsbau: Kirche, Lange Haus, Querhaus, Turmgebäude, 1. Längsgebäude, Koberg 11
- Bau [Manfred Neugebauer] Wagen 1980.71,71
- Portale (P II) [**] LSAK 25.29, B 22.1, Taf 19
- Zentralperspektive, Rekonstruktion 1285/1990'. [Manfred Neugebauer] Wagen 1980.91

:H: ::J:

- Hausmarken
 - Langes Haus Kunst Top 93
 - neue H. (im Pfeiler Ecke Gr. Burgstr./ Gr. Gröpelgrube) VBll 1931.25,25
- Heizung → Längsgebäude, erstes: Warmluftheizung; →Keller: erstes Längsgebäude: 1. Keller;
- Hexen, Heiligen-Geist-Hospital, Register 1660-1670 MVLGA 1901-1902/10.128
- Holz
 - Fälldaten [*] LSAK 6.153
 - Zweitverwendungen [*] LSAK 6.154
- Holzkonstruktionen
 - Abriss sämtlicher H. während der Umbauarbeiten 1973-1976 [*] LSAK 6.123
 - Baugeschichte [*] LSAK 6.123
 - Untersuchung [Manfred Neugebauer] LSAK 3.97
- Holzständerbau (Fachwerkgebäude) (vor Errichtung des HGH)
 - Befund Grundschwelle Kruse K. B 39 P
 - Schwellbalken [Günter P. Fehring] Lü Reichsfreiheit 282
 - [Günter P. Fehring] Wagen 1978/179
 - [G. P. Fehring] Offa 1980/37.268-272,1-3
 - Lage [G. P. Fehring] Wagen 1978.181,182 P
 - Dd-Datierung [**] LSAK 25.154
 - „um od. nach 1232“ u. zugehörige Befunde [**] LSAK 25.34-38, 11,12,13
 - „um od. nach 1232d“, Abriss vor Baubeginn LSAK 25.103, Beil 2.1, 61,1
 - um 1236 [Günter Fehring] LBll 1984.282
 - Rekonstruktion [Manfred Gläser] JB Hausforsch. 1986.19,25
 - [Günter P. Fehring] Lü Reichsfreiheit 291
 - Fachwerkhaus um oder nach 1232, Rekonstruktion (ohne Hausnummer) Fehring 169
 - um oder nach 1236(d), Grabung 1973/1976.

Mind. zweischiffiger Ständerbau auf Schwellen; giebelständig zur Straße, auf nicht mehr rekonstruierbarem Grundstück, im wirtschafts- und sozialtopographisch geringerwertigen NO-Teil der Stadt.

Mind. zweischiffiger Ständerbau (mind. ca. 9,50x22m), westl. Kübbing läuft nicht über volle Hauslänge (endet ca. 2,50 m vor Schmalseite an Straße). Erfasst: Größere Teilstücke von beiden Hauptschwellen und Kübbingsschwelle, Ständer nach Lage der von Zapflöchern auf Hauptschwelle in engerem Abstand (ca. 1,40 m) auf Kübbingsschwelle in weiterem Abst. (ca.2,75-2,80m) in gebundenem System zueinander, Unterlegsteine bzw. -hölzer unter und dicht neben Zapfenlöcher, Zapfenlöcher durch Schwelle durchgeschlagen. Doppeltes Zapfenloch auf Hauptschwelle in Höhe des nördl. Endes der Kübbing viell. für Längsaussteifung oder Türständer, Querschwelle der Kübbing wie auf Hauptschwelle aufliegend, mit Eisennagel an Ständerriest (Zapfen) befestigt. Senkrechte Wandverbohlung mit Eisennägeln im äußeren Falz der Kübbingsschwellen an Zapfenlöchern unterbrochen, Ständer verm. bündig mit Außenkante der Wandbohlen. Zum Hausinneren weisender Falz an Fragment der östl. Hauptschwelle viell. zur Aufnahme von Fußbodenbohlen.

Datierung: Kübbingslängsschwelle um 1236(d). Zeitgleich mit zwei holzausgesteiften Gruben westl. des Ständerbaus (davon eine um 1236[d]); spätestens mit Bau des zweiten Längsgeb. im späteren Hl.-Geist-Hospital 1302 zerstört. [Michael Scheffel] LSAK 20.44,B

- Holzkastengrube
 - vom Vorgängerbau [Günter P: Fehring] LSAK 25.31-34, *Taf 4, Taf 29*
 - um 1575, neu. Genutzt bis um 1650, dann kleinere. LSAK 25.153-154,72
 - Nutzung: wohl zum Quellen u. Keimen der Braugerste [**]
 - Dendrodaten der kleineren Grube [**] LSAK 25.160
- Hospitalwesen, mittelalterliches: baugeschichtliche Betrachtung [Bernhard Schlippe] Wagen 1963.23ff
- Inspektorenhaus, wohl im od. gegen Ende 15. Jh. [**] LSAK 25.61
 - Dachkonstruktionen [*] LSAK 6.124
 - Deckenkonstruktionen [*] LSAK 6.124
 - Portal Dehio 505
- Jubiläum: 725 Jahre [Sabine Risch] LN 24.4.2011

:K: :L:

- Kammerhaus
 - Dachkonstruktionen [*] LSAK 6.124
 - Deckenkonstruktionen [*] LSAK 6.124
- Keller
 - allgemein. alle K. [Gustav Schaumann] BKDHL 2.454
 - Befundplan [Günther P: Fehring] Lü Reichsfreiheit 279 Gr
 - Grundrisse aller Keller [Gustav Schaumann] BKDHL 2.456 Gr
 - mit Grabungsabschnitten, Profilen u. Fotostandpunkten [**] LSAK 25.186 Gr
 - [Karl Bernhard Kruse u. Manfred Neugebauer] LSAK 17.90 Gr
 - [Günter P. Fehring] LSAK 1.18 Gr
 - Finke 3.159 Gr
 - Profile [**] LSAK 25.*Beil 1.1-1.3, 2.1-2.5*
 - Sanierung „K., der nördlich an die Hospitalhalle stoßende östliche Trakt“ [Lutz Wilde] ZVLGA.D 65/1985.277
- Kemenate, Rekonstruktion [Günter P. Fehring] LSAK 17.71/ Wismar 88
 - [Günter P. Fehring] Wagen 1990.206
- Kirche → :C.02:
- Koberg 10 und 11 → :AK.05: Koberg. Häuser
- Lage [**] LSAK 25.40-41
 - Überlegungen zur Lage des Neubaues [**] LSAK 25.124-125
- Leben im...
 - Ausgaben (Baukosten / öffentl. Abgaben / Lebensmittel / Wochengeld) Radke XI. Tab 3a
 - Anteile in Prozent an Gesamtausgaben Radke XI. Tab 3c
 - Einnahmen, Ausgaben, Überschüsse, Fehlbeträge
 - einst und jetzt [o. A.] vLT 1905.260-262
 - [M. Neugebauer] Wagen 1980.72-74
 - Frauenstube (Andachtsraum) vLT 1905.262
 - Lebensmittelverbrauch 1912-1921 (in Mengen) Radke X. Tab 2
 - Männerstube vLT 1905.263
 - Verpflegungskosten 1912-1921 pro Kopf und Tag Radke X. Tab 2
- Leichenkeller
 - Bauabschnitt, erster: Baubeginn „um 1260“ bis zum Stadtbrand von 1276 (P II) [**] LSAK 25.139,B
 - Befundkatalog [**] LSAK 25.162

:M:

- Majestas Domini → :C.02: Heiligen-Geist-Hospital: Kirche: Nordwand: Wandmalereien
- Mauerwerk, allgemein s. a. → Backstein
 - Aufmaß, steingerechtes (P II) [**] LSAK 25.17-18, *Beil. 7,8*
 - Geschoßabsätze (P II) [**] LSAK 25.27-28
 - Keller (P II) [**] LSAK 25.27, *Taf 14, 27*
 - Mörtel, Fugenausbildung (P II) [**] LSAK 25.31, *Taf 25.1*
 - Nischen (P II) [**] LSAK 25.28, *B 22.3, Taf 21*
 - Technik/Art des Mauerns [**] LSAK 25.27, *Taf 14.1, Taf 27*

- Veränderungen, Umbauten (immer) an gleichen Stellen (P II) [**] LSAK 25.20, *Beil 18*
- Verbände (P II) [**] LSAK 25.19, *B 21, B 22, 25-26, B 15*
- Verzahnungen an Ecken (P II) [**] LSAK 25.27
- medizinische Sicht: Geschichte [Dieter Jetter] VBll 1985.82-89
- Milde-Zeichnungen Milde 87

- :N: :O: :P: :Q:**
- Nebengebäude Dehio 504
- Dachkonstruktionen [*] LSAK 6.124
- Deckenkonstruktionen [*] LSAK 6.124
- Nutzung s. a. → „Nutzung“ (unter verschiedenen Stichworten)
- Überlegung Bürger Nachr. 1980/16.3
- Stadtverwaltung [hs] LBll 1980.5-6
- 40 Jahre Weihnachtsmarkt [Manfred Eickhölter] LBll 2007.372-373, *Bf*
- Ordnung der Brüder u. Schwestern des Heiligen-Geist-Hospitals zu Lübeck, Text in Übersetzung [**] LSAK 25.125-129
- Ordnung (Haus-) Hauschild 76
- 1263 [I. S. Minneker] ZVLGA 1999/79.38-44
- Parzellen in Umgebung [Günter P. Fehring] Lü Reichsfreiheit 291 P
- Grundstücke in Umgebung, Parzellierung [Günter P. Fehring] LSAK 1. P 20
- Perioden (Haupt...): „I“ = für alle Befunde vor und „II“ für die nach Errichtung des Hospitals [**] LSAK 25.18
- Periodenbezeichnungen [**] LSAK 25.161
- I: alle Befunde auf dem Grundstück bis zum Baubeginn
- II: Bauzeit des Hospitals von ca. 1265 bis 1310
- IIa: spätmittelalterliche Um- u. Erweiterungsbauten von ca. 1310-1550
- IIb: frühneuzeitliche u. barocke Um- u. Erweiterungsbauten von ca. 1550 bis 1800
- IIc: Veränderungen im 19. u. 20. Jh. von ca. 1800-1973
- Portale, Gewände, Viertelstab, Backsteine (P II) [**] LSAK 25.29 *Taf 11,2, Taf 15.1*

- :R:**
- Rat, Einfluss auf... [Wolfgang Teuchert] Nordelbingen 1971/40.35-36
- Raumeindruck s. Zitat 1
- Rechenaufgabe: Handschrift des Christoph Wilhelm Krüger, 1791. [Jürgen Kühl] ZVLGA 2004/84.313-318 *B*
- Rechnungsbuch, aus dem... von 1518 [Eduard Hach] ZVLGA 1908/9.35-146, 205-208

- :S: :T:**
- Sakristei → :C.02: Heiligen-Geist-Hospital: Kirche
- Salzgut (Anteile der Stiftung an der Lüneburger Saline)[H. Weimann] Heimat 1970.277,277
- Sanierung
- Arbeiten, erste [**] LSAK 25.16,260
- Umbau/Sanierung
- 1972-1973: viel zerstört Bürger Nachr. 2003/89.10
- 1973-1976 [Werner Kresse], [Rolf Sander] LBll 1971.19-20, 38-39
- Befunde [**][LSAK 25.76
- Kritik Finke 2.104
- Finke 3.160-161
- Schrankhaus, Neubau im nördlichen Wirtschaftshof,1889 [**] LSAK 25.155,187 *Gr*
- Dachkonstruktionen [*] LSAK 6.124
- Deckenkonstruktionen [*] LSAK 6.124
- Skelettreste, Untersuchung [Monika Prechel] LSAK 24.323-341, 323
- Standort: ab 1284 am Koberg [Rolf Hammel] Graßmann 60
- Steinwerk [Günter P. Fehring] Offa 1980/37.267, 274-275, *B*
- Aufriss [Günter P. Fehring] LSAK 17.72
- Stiftung: 1276, Ratsherr Morneweg [Gerhard Schneider] Wagen 1942-1944.33
- Erinnerungsmal LBll 1940 nach 196

- Toilettenturm, Befunde P II [**] LSAK 25.112,113,72, *Beil 2.4*
144-145, *Beil 5*
LSAK 25.185Gr
- Lage [**]
- Trennwand zwischen Kirche und Langem Haus → Wand
- Turmhaus → :ASt.01: Steinwerk

- :U: :V:**
- Umbau: 1973-Mai 1976 s. → Sanierung LSAK 6.155
- Umbauten fr. 17. Jh. [*] LSAK 6.125-126
- Untersuchungen: baukonstruktiv-dendrochronologische, 1973-1976 [*]
- Veränderungen
 - Periode IIa von 1310 bis 1550 [**] LSAK 25.60,150-155,B
 - Periode IIb von 1550 bis 1800 [**] LSAK 25.60,152-154,B
 - Periode IIc von 1800 bis 1973 [**] LSAK 25.61,154-155,B
- Vorbilder - Nachbilder des Baues s.: Baugeschichte
- Vorgänger Marlesgrube/Pferdemarkt
 - Erstes Heiligen-Geist-Hospital: vor 1234 gegründet, 1289 an Privatmann verkauft [Rolf Hammel] Meckseper, Stadt 173
Graßmann 57
Dehio 499; Finke 3.153
Hauschild 66
ZVLGA 1999/79.26
 - [Ilka S. Minneker] ZVLGA 1999/79.29-36
 - Auseinandersetzung mit Bischof [I. S. Minneker] ZVLGA 1999/79.38-44
 - Hospitalordnung 1263 [I. S. Minneker] ZVLGA 1999/79.46-48
 - Verlegung an Koberg [I. S. Minneker] ZVLGA 1999/79.26-29
 - Klingenberg, Hospital am... [I. S. Minneker] ZVLGA 1999/79.26-27
 - Armenpflege [I. S. Minneker] ZVLGA 1999/79.29-36
 - Bau, erster, und Auseinandersetzung mit Bischof [Minneker] ZVLGA 1999/79. 59 Tab
- Vorsteher, 13. + 14. Jh. [I. S. Minneker] LSAK 25.154
 - Rat/Vorsteher: Auseinandersetzungen ab 1833 [**] Fehling 211 Register
 - Vorsteher die Ratsmitglieder waren vLT 1905.230
 - Zimmer, F. 1905 (?)

- :W:**
- Wand zwischen Kirche und Langem Haus [Wolfgang Teuchert] Nordelbingen 1971/40.26-27
gehört nicht zum ersten Bau, schematische Zeichnung nur mit Lettner
 - (P II B) [**] LSAK 25.45,*Beil 24*
 - (P II F) Beschreibung [**] LSAK 25.48,60,*Taf 32,*
Beil 24
 - Dachwerk vor Trennung Kirche/Langes Haus [Manfred Neugebauer] LSAK 3.101
 - Portalöffnungen: zwei vorhandene u. zwei z. T. zugesetzte, Viertelstäbe. Anordnung entspricht den beiden Scheidbögen des Lettnergewölbes [Manfred Neugebauer] LSAK 3.98
- Wirtschaftshof
 - Bauabschnitt, erster: 1276 bis Fertigstellung um 1290 [**] LSAK 25.144-145,B
 - Bauabschnitt, zweiter: 1290 bis zur Fertigstellung „um 1310“ (P II) [**] LSAK 25.147-151,B
 - Bebauung [**] LSAK 25.144
 - Befund-Plan [Günter P. Fehring]
 - östlicher W., Befunde P II, P IIa, P IIb, P IIc [**] Lü Reichsfreiheit 280
LSAK 25.118-121,B, 255 Gr
LSAK 25.165
 - Befundkatalog [**] LSAK 25.112-114,B, 254 Gr
 - südlicher W., Befunde P II, P IIa, P IIb, P IIc [**] LSAK 25.165-166
 - Befundkatalog [**] LSAK 25.151-152
- Umbauten, MA [**]

- :X: :Y: :Z:**
- Zukunft [Presseamt Stadt] LBll 1968.64-66
- Zustand, gegenwärtiger LBll 1981.78

HGH: Archäologie [Günter P. Fehring]

- Abkürzungen [**] LSAK 1.63-70
- Befund LSAK 25.161-162
 - Baubefunde, Auswertung [**] LSAK 25.19
 - Befundnummern: 1-4449 [**] LSAK 25.18
 - Untersuchungsvoraussetzungen [**] LSAK 25.16-17
- Datierung, Korrelation Perioden I bis V [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.215
- Grabung 1973-1976
- Holzhaus: Ständerbau mit seitlichem Anbau, „um oder nach 1232“
 - erfasst: Teile der Schwellen auf Unterlegsteinen bzw. Unterleghölzern, ein Zapfenrest eines Wandständers und Teile eines Laufniveaus
 - Grundriss: ca.9,50 x 20,00 m (ca. 190 m,)
 - Schwellen (B x H): 0,20-0,34 x 0,7-0,15 m
 - Ständerabstand: 1,40 m (Kernbau) und 2,80 m (Anbau)
 - Gebindebreite: 6,80 m (Kernbau) und 2,70 m (Anbau) Holzverbindungen: Schwellen mit äußerem Kantenfalz und Zapfenlöchern
 - Sonstiges: seitliche Eisennägel deuten auf Vernagelung der Wandbohlen, z. T. zweitverwendete Hölzer
 - Rekonstruktion: ebenerdiger, einschiffiger Ständerbau mit zurückgesetztem westlichem Anbau vermutlich zweigeschossiger Kernbau und eingeschossiger Anbau
 - Nutzung: Dielenhaus einer geräumigen städtischen Hofanlage
 - Lage: im vorderen Grundstücksteil und giebelständig zur Großen Gröpelgrube
 - Datierung: Dd. „um oder nach 1232“
 - Grabung: 1973-1976
 - Literatur: Günter P. Fehring: Zeitschrift f. Archäologie d. Mittelalters, Beiheft 4.43-61, 1988. Karl B. Kruse/ Günter P. Fehring: LSAK 25. Michael Scheftel: LSAK 20,44. [Gabriele Legant] LSAK 27.156
- Grabung 1974/1975 LSAK 1. P 19
 - Auswertung [**] LSAK 25.18-21
 - Datierung, Korrelation Perioden I bis V [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.215
 - Grabungsabschnitte [**] LSAK 25.17,6
 - Perioden (Haupt...): I = für alle Befunde vor und II für die nach Errichtung des Hospitals [**] LSAK 25.18
 - Vorbericht, Grabung 1974/1975 [Günter P. Fehring] LSAK 1.63-70, P 18
- Grabung 1990-1992 [Stephan Lütgert u. a.] LSAK 26.139-244, B, T 219
 - Befunde
 - Armhaltung der Toten [Stephan Lütgert] LSAK 26.155,157,159,160Tab
 - Chronologie, relative, und Datierungsgrundlagen [St. A. Lütgert] LSAK 26.147-148
 - Bereiche [Stephan Lütgert] LSAK 26.140 Gr
 - Datierung s. a. „Perioden“ [Stephan Lütgert] LSAK 26.147-166
 - Datierung und Korrelation der Perioden [Stephan Lütgert] LSAK 26.215-217
 - Funde
 - archäozoologische und botanische Funde [Dirk Heinrich] LSAK 26.207
 - Bau- und Ofenkeramik [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.194-195, Tab: 8,25
 - Botanische Funde [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.111
 - Dachschiefer [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.211-213
 - Dachziegel, Formsteine [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.198,199,200,200-201
 - Funde, verschiedene [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.214-215
 - Gesteine [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.214
 - Glas [Stephan A. Lütgert]
 - Flachglas LSAK 26.201,202 Tab
 - Hohlglas LSAK 26.201,202 Tab
 - Keramik [Peter Hartmann] LSAK 1.101-105,104
 - vor- und frühgeschichtliche, slawische [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.168,168
 - Gebrauchskeramik [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.167
 - Grauware, harte, Variante a und b [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.169,169,Tab
 - Handhabformen [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.175Tab

- Standvorrichtungen [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.175Tab
- rote, mittelalterliche [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.176,176
- rote, neuzeitliche [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.179,179
- Randformen [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.180 Tab
- Steertpottgriffe [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.180 Tab
- LSAK 26.179,179
- Irdenware, bemalte glasierte rote [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.183
- glasierte helle [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.183,183
- zinnglasierte [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.186
- Weserware [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.186
- Steinzeug [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.190,190
- Faststeinzeug [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.186,186
- Scherbenstreuung [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.193
- Leder [Sandra Yolanda Vons-Comis] LSAK 6.239-250,80-94
- Metall [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.202-206, Tab
- andere identifizierte Metallobjekte [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.207
- Münze aus Massengrab 15 [Bernd Päßgen] LSAK 26.206-207
- Pilgerzeichen mit Hl. Elisabeth [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.202,202
- Molusken [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.209-211
- Mörserfragment [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.199,213
- Ofenkacheln [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.194.195,195,196, 197 Tab,198
- organisches Material [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.210 Tab
- Naturstein-Funde [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.211
- Textil [Klaus Tidow] LSAK 6.115-122, Taf 14,15
- Tierknochen [Norbert Pudek] LSAK 2.207-209,Tab
- [Dirk Heinrich] LSAK 26.207-209
- Wand- und Bodenfliesen [Stephan A. Lütgert] LSAK 26 195,195
- Warenarten, Verteilung, auf Perioden I bis V in % [St. A. Lütgert] LSAK 26.167 Tab
- Wetzstein [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.214
- Grabungsbereich Grabung 1990-1992 [Stephan A. Lütgert] LSAK 26.140,142-144
- Grabungsabschnitte [Stephan Lütgert] LSAK 26.156,156
- Krankheiten und Mangelerscheinungen, 1350 [Monika Prechel] LSAK 26.245-286,B, G, Tab
- Erwachsene [Monika Prechel] LSAK 26.261-282,B, G, Tab
- Kinder [Monika Prechel] LSAK 26.249-261,B, G, Tab
- Periode I: Nutzungshorizont vor Errichtung des HGH: [Stephan Lütgert] LSAK 26.148
- 1. H. 13. JH. / vor 1260 (Terminus ante quem 1285)
- Periode II: Bauhorizont des HGH im weiteren Sinne [Stephan Lütgert] LSAK 26.148, B,215
- 13. Jh./ Anfang 14. Jh (nach 1260/ vor 1316?).
- Periode III: Gruppenbestattungshorizont [St. Lütgert] LSAK 26.153,215
- Anfang / 1. H. 14. Jh. (1316 bis 1350?)
- Periode IV u. V: Massenbestattungshorizont [St. Lütgert] LSAK 26.158,158,161,162
- 215-216
- Backsteinpflaster (P V), Einzelfundamente (P IV) [St. Lütgert] LSAK 26.151
- Langhausmauer, südl (P II)., Backsteinpflaster (P V), Stütz Pfeiler (P 5) LSAK 26.150
- [Stephan Lütgert]
- Periode V: [Stephan Lütgert] LSAK 26.165,217
- Gruppenbestattungen [Stephan Lütgert] LSAK 26.152,156, 157, 165, 218
- Knochengrube [Stephan Lütgert] LSAK 26.152, 165
- Quellenkritik [Stephan Lütgert] LSAK 26.144
- Schriftüberlieferung [Stephan Lütgert] LSAK 26.219

HGH: Archiv

- Beschreibung (P II a) [**] LSAK 25.61,62,9Gr,10Gr
- [Gustav Schaumann] Beil 25; LSAK 25.151
- BKDHL 2.493
- Schaich 91-92
- Blick in das A.: zum Fenster rechts, F.: 1905 (?) vLT 1905.231
- Deckenmalerei, Zeichnung Milde Milde 87, 89 Bf

- Fensterpfosten [Gustav Schaumann]	BKDHL 2.496
- Grundriss [Gustav Schaumann]	BKDHL 2.494 Gr
- Keller: Grundriss [**]	LSAK 25.186 Gr
- Maßwerkfries [Gustav Schaumann]	BKDHL 2.494,495
- Sterngewölbe [Gustav Schaumann]	BKDHL 2.494,494
- Deckenmalerei [Gustav Schaumann]	BKDHL 2.494,494
- Südwand, Aufriss [Gustav Schaumann]	BKDHL 2.494
- Wandschrank [Gustav Schaumann]	BKDHL 2.496,496

HGH: Baugeschichte

- Baugeschichte	Finke 3.153-156
- [**]	LSAK 25.129-155
- 1276: Zustand rekonstruiert [**]	LSAK 25.Beil 4
- 1290: Zustand rekonstruiert [**]	LSAK 25.Beil 5
- 1310: Zustand rekonstruiert [**]	LSAK 25.Beil 6
+	
- Annahme bisher: 2 Bauabschnitte, Fertigstellung im 15. od. 16. Jh.. „Die neue Datierung des Ankerbalkens im 62. Gebinde in die Zeit um 1310 (+14/-5) läßt mich an dem einheitlichen Baufortschritts des Heiligen-Geist-Hospitals mit der Fertigstellung in den Jahren um 1310 nicht mehr zweifeln. Daher ist von mir der gesamte mittelalterliche Gründungsbau zur Periode II gerechnet und in mehrere Bauabschnitte gegliedert worden.“ [Karl Bernhard Kruse]	LSAK 25.130
- Daten zur B. [Manfred Neugebauer]	Wagen 1980.76-78
- <u>Erster</u> Bauabschnitt: Baubeginn „um 1260“ bis zum Stadtbrand von 1276 (P II) [**]	LSAK 25.130-136,B
- Grundstück bei Baubeginn [**]	LSAK 25.130-131,186Gr
- erste Fundamentierungen u. Bauarbeiten [**]	LSAK 25.131
- Arbeitsweise der Maurer [**]	LSAK 25.131-133,B
- Datierung des Baubeginns aufgrund der Befunde [**]	LSAK 25.133
- Massen des Backsteinmauerwerks, Kubikmeter in Zahlen [**]	LSAK 25.133
- nach dem Stadtbrand 1276 [**]	LSAK 25.134-136,B
- 1276 bis Fertigstellung 1. Bauabschnitt um 1290 [**]	LSAK 25.136, Beil 5
- Herrenzimmer [**]	LSAK 25.139
- Kirche [**]	LSAK 25.136-138,B
- Langes Haus [**]	LSAK 25.138-139,B
- Längsgebäude, erstes [**]	LSAK 25.141-143,B
- Leichenkeller [**]	LSAK 25.139,B
- Quergebäude [**]	LSAK 25.139-141,B
- Sakristei [**]	LSAK 25.139, Beil 24
- Wirtschaftshof, Bebauung [**]	LSAK 25.144-145,B
- Überlegungen [W. Teuchert]	Nordelbingen 1971/40.22-37
- Vor- und Nachbilder des Baues	Finke 3.159
- Vorbild für den Bau, vermutlich ‚Bijloke‘, Gent	Bürger Nachr. 2003/89.9
- [Wolfgang Teuchert]	Nordelbingen 1971/40.31,31
- <u>Zweiter</u> Bauabschnitt: von 1290 bis zur Fertigstellung „um 1310“ (P II) [**]	LSAK 25.145-150,B
- Kirche, Umbauten [**]	LSAK 25.146-147,B
- Kreuzgang [**]	LSAK 25.147-148,B
- freigelegt und renoviert	vLT 1905.261
- Langes Haus, Verlängerung [**]	LSAK 25.147,B
- Längsgebäude, zweites, und Bebauung auf Wirtschaftshof [**]	LSAK 25.147-151,B

HGH: Herrenzimmer, Herrenstube (Gebäude)

- Anbau (mit Herrenzimmer)	Dehio 504
- [**]	LSAK 25.62,189Gr
- Ausstattung	Dehio 504
- Baubeschreibung	Dehio 503
- Dachkonstruktionen [*]	LSAK 6.124
- Deckenkonstruktionen [*]	LSAK 6.124
- Erdgeschoß, in P IIb stark umgebaut [**]	LSAK 25.63

- Fertigstellung im 1. Bauabschnitt, zwischen 1276 und um 1290 [**] LSAK 25.139
- Fassade [**] LSAK 25.*Beil 25*
- Keller
 - Gewölbe [Gustav Schaumann] BKDHL 2.457
 - Grundriss [**] LSAK 25. 186 Gr
 - [Gustav Schaumann] BKDHL 2.456 Gr
 - Mittelpfeiler, Kreuzrippengewölbe [**] LSAK 25.62, 188 Gr
 - Ostmauer [Stephan Lütgert], [**] LSAK 26.153; LSAK 25.62
 - Südmauer: Portal [**] LSAK 25.62, *Beil 25*
 - Westmauer [**] LSAK 25.63, 188 Gr
- Männerstube (Anbau an Herrenzimmer) (P II) [**] LSAK 25.63, *Taf 1.2*
- Umbau (P IIb), wohl 1606 [**] LSAK 25.152
- Vorsteherzimmer (Herrenzimmer) [Gustav Schaumann] BKDHL 2.496

HGH: Kreuzgang [**]

- Ansichten: Innen, Außen (vor Quergebäude)[**] LSAK.25,218
- Badehaus im Kreuzganghof
 - Abriss Juli 1973 [**] LSAK 25.102, 189Gr,
Taf 9
 - Befunde der Notgrabung [**] LSAK 25.103
 - Deckenbalken, Dendrodaten [**] LSAK 25.160
 - Errichtung (P IIa), Beschreibung [**] LSAK 25.151
 - Grabungsbefunde 1973 [**] LSAK 25.103,B
- Befundkatalog [**] LSAK 25.167
- Blick nach Norden, 1978 [**] LSAK 25.260
- erbaut (wohl später) mit Ochsentreppe zusammen (P II) [**] LSAK 25.71,29,38
- Fenster [**] LSAK 25.99
- Fertigstellung zwischen 1290 und „um 1310“ (P II) im 2. Bauabschnitt [**] LSAK 25.147-148,B
- Grabung 1983 [**] LSAK 25.100-102, 6,8,*Beil.7*
- Grabung im K. [**] LSAK 25.99
- Grabung im Kreuzgang-Keller [**] LSAK 25.100
- Kammertür, Restaurierung, im nördl. Kreuzgangflügel aufgestellt. Aus dem Langen Haus [Lutz Wilde] ZVLGA.D 1985/65.277,B
- [Lutz Wilde] ZVLGA.D 1986/66.236
- Matthäus Tür restauriert [?] VBll 1986.23,23
- Kellermauern, 1975 [**] LSAK 25.*Taf 8*
- Konsolen, Milde Zeichnungen Milde 86,86
- Mauerwerk, aufgehendes [**] LSAK 25.99
- Südmauer 1.Längsgebäude: gewölbter Kreuzgang war geplant [**] LSAK 25.99-100, *Taf 12*
- nördlicher, F: vor 1928 Renger-Patsch 2.2.45
- Kreuzrippengewölbe, Birnstabformsteine [**] LSAK 25.99, 189 Gr, 216
- durchgehend bis Koberg 10 [**] LSAK 25,100
- östlicher nach Norden um 1950 (Castelli) Bürger Nachr. 2003/89.11
- Kreuzrippengewölbe, Birnstabformsteine [**] LSAK 25.99, 189 Gr
- einzelne, kein durchgehender Keller [**] LSAK 25.100
- Querschnitt, nördlicher Bereich [*] LSAK 6.32
- östlicher Bereich [*] LSAK 6.37
- Schnitt nach Osten [Gustav Schaumann] BKDHL 2.492
- Strebepfeiler in Außenmauer östl. K.: 5 spitzbogige St., Abschluss: glasierte, abgeschrägte Formsteine (P IIc) [**] LSAK 25.99
- Umbauten um 1900 (P IIc) [**] LSAK 25.155

HGH: Langes Haus

- [**] LSAK 25.56,9,*Taf 33,*
Beil 27
- Abmessungen Länge ca. 86,50m, Breite ca. 13,95m, Höhe ca. 12,10m [**] LSAK 25.56

- Anbau (mit Herrenzimmer) → Herrenzimmer Dehio 504
- Ankerbalken im 62, Gebinde: Dendrodatierung: um 1310(+/-5 Jahre) [**] LSAK 25.161
- Ausstattung Dehio 504
- Bauabschnitt, erster: 1276 bis Fertigstellung um 1290 [**] LSAK 25.138-139,B
- Bauabschnitt, zweiter: von 1290 bis zur Fertigstellung „um 1310“ (P II) LSAK 25.147,B
- Verlängerung [**]
- Baubeschreibung Dehio 503
- Befundkatalog [**] LSAK 25.162
- Blick in die Halle nach Osten
 - 1930er Jahre (3 Männer im Gang) (F: MKKHL) Albrecht 3.48
 - über die Kabäuschen hinweg Finke 3.158 Bf
 - „Dächer“ der Kabäuschen gut zu sehen (vor 1991) Sauer 65 Bf
- Christopherus, wohl 1310/20 Bürger Nachr. 1997/74.7
 - neu aufgedeckt Heimatbll.1940.4
- Dachwerk [Gustav Schaumann] BKDHL 2.490
 - Ankerbalken [Manfred Neugebauer] LSAK 3.98,36
 - Maueranker am letzten Ankerbalken (Ost): „1608“; geschmiedet [Manfred Neugebauer] LSAK 3.99
 - Datierung [Manfred Neugebauer] LSAK 3.100 Tab
 - Staffeldiagramm: Datierung Eichenholz [Neugebauer/Eckstein] Wagen 1980.88G
 - [Manfred Neugebauer] LSAK 3.40 G
 - [Wolfgang Teuchert] Nordelbingen 1971/40.24
 - Gebinde [Manfred Neugebauer] LSAK 3.98,38
 - Gebindeachsen [Manfred Neugebauer] LSAK 3.36
 - Gebinde, älteste: vom 14. bis zum 50 Gebinde: 1284 jahrgenau [M. Neugebauer] LSAK 3.100
 - Hängesäulen [Manfred Neugebauer] LSAK 3.99
 - Kehlbalkenanschlüsse [Manfred Neugebauer] LSAK 3.100
 - Längsschnitt, idealisiert [Manfred Neugebauer] LSAK 3.38
 - Querschnitt [Manfred Neugebauer] LSAK 3.38
 - Sparrenabstand [Manfred Neugebauer] LSAK 3.99
 - Untersuchung [M. Neugebauer] LSAK 3.97,97
 - Verschalung (nach 1800) verbrannt, wegen Ungezieferplage. 1870 die noch heute bestehende Verschalung eingebaut (gleichzeitig: Aussteifung Andreaskreuz, u. untere Kehlbalkenlage[**] + [Manfred Neugebauer] LSAK 25.154
 - LSAK 3.101
- Fassade
 - Nord 1949/1950 (Aufmaß: W. Securius u. W. Korioth) [**] LSAK 25.Beil 25
 - Süd 1949/1950 (Aufmaß: W. Securius u. W. Korioth) [**] LSAK 25.Beil 26

Erdgeschoss Langes Haus

- Bauabschnitt, erster [**] LSAK 25.58-60
 - Fenster, spitzbogige: Unterschied zwischen 1. u. 2. Gebäudehälfte [**] LSAK 25.59,10,Beil 27
 - Gewände, Beschreibung (1. Bauabschnitt) [**] LSAK 25.59
 - Mauern: dünne, später verstärkt durch Strebepfeiler [**] LSAK 25.59
 - Ostfassade, ehem.: Abbruchstelle [**] LSAK 25.58, 9-10Gr
 - Portale zum Gründungsbau gehörend [**] LSAK 25.59-60, 9Gr
- Bauabschnitt, zweiter [**] LSAK 25.60
 - Grundriss [M. Neugebauer] LSAK 3.36Gr
- Erweiterung nach Osten um 4 Joche, 14. Jh. [Lutz Wilde] ZVLGA.D 1976/56.86
 - [Manfred Neugebauer] Wagen 1980.71,71
 - Verlängerung, Portal [**] LSAK 25.60, Beil 25
 - Nutzungsüberlegung s. a. → „Nutzung“ (unter verschiedenen Stichworten) [L. Wilde] ZVLGA.D 1977/57.116
- Fassade (Giebel) von Osten, o. D. (aufgenommen vom Dach der Maienschule) Finke 3.159 Bf
 - Grundriss, 1836 [Gustav Schaumann] BKDHL 2.455Gr
 - 1900 [Gustav Schaumann] BKDHL 2.452Gr
- Fensteröffnungen, Fensterlaibungen [Manfred Neugebauer] LSAK 3.98
- Hausmarke 1440 Kunst Top 93

- Kabäuschen, erst seit 1820 (153 Kabäuschen) [**] LSAK 25.61,154
- Männergang, um 1900 (MKKHL) [**] LSAK 25.Taf 33
- Foto vor 1928 Renger-Patsch 2.21
- Längsschnitt (Aufmaß 1949/1950: W. Securius u. W. Korioth) [**] LSAK 25.Beil 27
- Kamin, Sandstein, 1672 [Gustav Schaumann] BKDHL 2.496,496
- Strebepeiler bis zum 50. Gebinde: nicht im Verband mit den Außenwänden LSAK 3.98
- [Manfred Neugebauer]
- Trennung zwischen Langem Haus u. Kirche → :C.02:
- Verlängerung des Gebäudes → Erweiterung

Keller Langes Haus

- Bauabschnitt
- erster (P II) [**] LSAK 25.56, 186 Gr, *Beil 1.6*
- Fundamentbeobachtungen (P II) [**] LSAK 25.56-57
- Innenraum, Beschreibung Mauerwerk: 1., 3., 5., 6.,7 Joch (P II) [**] LSAK 25.57-58
- Mauerwerk, außen, aufgehendes (P II) [**] LSAK 25.57, *Beil 27*
- zweiter: Verlängerung um 4 Joche (P II) [**] LSAK 25.58
- Portale: Gewände [**] LSAK 25.29
- Beschreibung [Gustav Schaumann] BKDHL 2.456Gr
- Grundriss [**] LSAK 25.186Gr
- Kirche und Langes Haus ursprünglich eine Einheit? → :C.02:
- konstruktive Probleme [Klaus Pieper] VBll 1979.69
- Mauer, südliche [Stephan Lütgert] LSAK 26.153
- Nutzung s. a. → „Nutzung“ (unter verschiedenen Stichworten)
- Zweckbestimmung, noch keine [Gro], [Lore Schelhorn] LBll 1973/69,107-108
- unangetastet lassen [Hans-Peter Stricker] LBll 1980.148-149
- Perspektive, Rekonstruktion Kirche u. Langes Haus [Neugebauer/Eckstein] Wagen 1980.91
- Querschnitt o.D. [Gustav Schaumann] BKDHL 2.488
- .
- Schnitt [Klaus Pieper] Bürger Nachr. 2003/89.8
- Steine, Profilsteine, geschnittene VBll 1979.69
- Treppenturm, um 1612: Ostwand Finke 3.34 *Bf*
- Vorsteherzimmer (Herrenzimmer) [Gustav Schaumann] Dehio 504
- Wandmalerei, 1940 freigelegt BKDHL 2.496
- [Bernhard Schlippe] Dehio 504
- Christopherus, wohl 1310/20 Wagen 1963.23,25
- Fresken freigelegt [N. = ist wohl Conrad Neckels] Bürger Nachr. 1997.74.7
- Tod Mariens (?) Nahe dem Durchgang zum Kreuzgang. Restauriert 2006. [Irmgard Hunecke] Heimatbl. 1940.4,4
- ZVLGA.D 2007/87.308

HGH: Längsgebäude, erstes (westliches) [**]

- bauliche Veränderungen ab 1646 (P IIb) [**] LSAK 25.189 Gr
- Befundkatalog [**] LSAK 25.153
- Dachwerk LSAK 25.167-168
- Dachgeschossdraufsicht, idealisiert [*], LSAK 6.33
- Dachkonstruktionen [*] LSAK 6.124
- Dd-Datierung [*] LSAK 6.32
- Dd-Datierung, Staffeldiagramm Eichenholz, östlicher Teil [*] LSAK 6.35G
- Dd-Datierung, einzelne Hölzer
- Deutung [*] LSAK 6.140-141
- östlicher Teil [*] LSAK 6.139-140 Tab
- westlicher Teil [*] LSAK 6.136-138 Tab
- Gebinde u. Balkendecke: baukonstruktiv-dendrochronologische Untersuchungs-
ergebnisse, Systemzeichnung [*] LSAK 6.36
- Technische Angaben: Dachform, Spannweite, Neigung, Firsthöhe, Konstruktion, Sparrenabstand,
Queraussteifung, Längsaussteifung, Stückelung, Traufpunkt, Holzbearbeitung, Verbindungsarten und
-mittel, Besonderheiten. [*] LSAK 6.134-135 Tab
- Deckenkonstruktionen [*] LSAK 6.124

- Fassade, nördliche, Gr. Gröpelgrube) vor 1914: „fast die gesamte F. im EG u. OG abgebrochen“ Neu aufgemauert, spitzbogige Fenster neu (P IIc) [**]	LSAK 25.88,39.2, Taf 18
- Fassade innen, vor „Sanierung“ 1974. (P IIc) [**]	LSAK 25.18.2
- Fenster, neugotische,	
- innen vor Sanierung, 1974 [**]	LSAK 25.Taf 18
- außen, nach Sanierung 1978 [**]	LSAK 25.Taf 18
- Fensterläden [**]	LSAK 25.28,22.2
- Fertigstellung im 1. Bauabschnitt zwischen 1276 und bis um 1290 [**]	LSAK 25.141-143,B
- Gemeinschaftsküche, spätes 19. Jh. Foto um 1930 (Castelli)	Bürger Nachr. 2003/89.12
- Gründungsbau (P II) [**]	LSAK 25.77-85,B
- Grundriss [**]	LSAK 25.186 Gr
- Horizontalschnitt, idealisierter [*]	LSAK 6.32
- Längsschnitt [*]	LSAK 6.33
- Mauern	
- Nord: Rekonstruktion P II: Innen- u. Außenansicht [**]	LSAK 25.227
- außen, steingerechtes Aufmaß mit Rekonstruktion [**]	LSAK 25.Beil.7
- innen, steingerechtes Aufmaß mit Rekonstruktion [**]	LSAK 25.Beil.8
- Süd: Rekonstruktion P II: Innen- u. Außenansicht [**]	LSAK 25.225
- West: Rekonstruktion P II: Innenansicht [**]	LSAK 25.229
- Querschnitt [*]	LSAK 6.32
- Warmluftheizung [**]	LSAK 25.199
- Beschreibung d. Heizung [**]	LSAK 25.29-30,19
- Zisterne mit Wasserleitung in der Mauer [**]	LSAK 25.200
- [Günter P. Fehring]	Lü Reichsfreiheit 293
- [Mieczyslaw Grabowski]	Grabowski-Mührenberg 20
- drei: Lage, Querschnitt [**]	LSAK 25.30-31,12,20,15.3
Erdgeschoss: erstes Längsgebäude (*)	LSAK 25.88.39.2
- Balkendecke	
- baukonstruktiv-dendrochronologische Untersuchungsergebnisse	LSAK 6.36
Systemzeichnung [*]	
- Beschreibung (P II) [*]	LSAK 6.134,135
- Dd-Datierung [*]	LSAK 6.135 Tab
- Fenster in Nordwand (P II) [**]	LSAK 25.82,Beil 8
- Fenster (P IIb) [**]	LSAK 25.87
- Gebäudeteil, östlicher. Nutzungsänderung (P IIb) [**]	LSAK 25.87,39.2
- Grundriss, Rekonstruktion P II [**]	LSAK 25.221 Gr
- Kaminzüge/Öfen (P IIb) [**]	LSAK 25.87
- Mauern	
- Nordmauer, innen u. außen: steingerechtes Aufmaß, Rekonstruktionen (P II) [**]	LSAK 25.Beil 7,8
- Ost, zum Quergebäude: abgetragen (P IIc) [**]	
LSAK 25.88	
- Südmauer: Wandnische vermauert (P IIC) [**]	
LSAK 25.89	
- Westmauer „erhielt auch (?) eine Vorsatzschale“ (P IIc)	LSAK 25.88-89
- Trennmauern (P II) [**]	LSAK 25.82,39.2,40.2
- Umbauten	
- Periode IIa [**]	LSAK 25.96-97,B
- Periode IIb [**]	LSAK 25.97-98,B
- Periode IIc [**]	LSAK 25.98,B
- grundlegende im östl. Bauabschnitt, vor 1914 (P IIc) [**]	LSAK 25.88
- Periode IId [**]	LSAK 25.98-99
- Räume	
- 1. Raum von Westen (P II) [**]	LSAK 25.82-83,B
- Mauern/Wände	
- Nordwand (P II) (Gr. Gröpelgrube) [**]	LSAK 25.82,45,46

- Biforienfenster rekonstruierbar. Beschreibung (P II) [**]	LSAK 25.83, <i>Beil 7,8</i>
- Ostwand nichts erhalten (P II) [**]	LSAK 25.83
- Südwand: Portal (P II) [**]	LSAK 25. <i>Taf 11.1</i>
- Portal (erhalten) zum Kreuzgang (P II) [**]	
LSAK 25.82	
- 2. Raum von Westen (P II) [**]	LSAK 25.83
- Mauern	
- Nordwand: 3 spitzbogige Fenster zu rekonstruieren (P II) [**]	LSAK 25.83-84, <i>Beil 8</i>
- Portal zum Kreuzgang (P II) [**]	LSAK 25.82, <i>14.1</i>
- Wasserleitung (Holz) im Fußbodenbereich (P II) [**]	LSAK 25.83
- 3. Raum von Westen [**]	LSAK 25.83-84, <i>B</i>
- Fußbodenniveau unter dem der Räume 1 u.2. (P II) [**]	LSAK 25.83, <i>Beil 7</i>
- Portal zum Kreuzgang nachweisbar (P II) [**]	LSAK 25.83
- Trennwände: keine Aussagen möglich (P II) [**]	LSAK 25.83
- 4. Raum von Westen	
- Deckenbalken: auf dreifach vorkragendem Bindergesims (P II) [**]	LSAK 25.84
- Fenster, andere Maße als in Raum 3 (P II) [**]	LSAK 25, <i>Beil 7,8, Taf 18.1</i>
- Fußbodenniveau unter dem der Räume 1 u.2. (P II) [**]	LSAK 25.83, <i>Beil 7</i>
- Mauern	
- Südwand: Schildbögen für Kreuzrippengewölbe (?) [**]	LSAK 25.84, <i>Taf 12</i>
- Zisterne	
- unter Südmauer, 1975 [**]	LSAK 25. <i>Taf 14</i>
- Veränderung (P IIb) [**]	LSAK 25.87
Keller: erstes Längsgebäude	
- mit Keller von Koberg 11 einheitlich geplant u. angelegt (P II) [**]	LSAK 25.77-78, 188 <i>Gr, 40,1</i>
- Grundriss [**]	LSAK 25.221 <i>Gr</i>
- mit Grabungsabschnitten, Profilen, Fotostandpunkten [**]	LSAK 25.186 <i>Gr</i>
- historisch: Kaufkeller, heute: schädlich [Manfred Finke]	Bürger Nachr. 2007/99.7
- Keller: Bereich Nordostecke Kreuzgang (B IIb) [**]	LSAK 25.86
- Mauer (Süd) im Fundamentbereich: Innenansicht, Querschnitt, Außenansicht [**]	LSAK 25.201
- Nische, Detail [**]	LSAK 25.202
- 1. Keller von Westen („Kreuzgangkeller“) (P II) [**]	LSAK 25.81-82, <i>39.1</i>
- Fenster: „bis zur Renovierung noch vollständig erhalten“ (P II) [**]	LSAK 25.81, <i>Taf 16</i>
- nordöstlicher Bereich: Veränderungen Westmauer (P II) [**]	LSAK 25.82, <i>Beil 1.3</i>
- Pfostenlöcher im Bereich nördl. Keller (P IIb) [**]	LSAK 25.87
- Portal vergrößert (P IIc) [**]	LSAK 25.88
- Südmauer: Fensternische (P II) [**]	LSAK 25.81, <i>39,40</i>
- Umbauten (P IId) [**]	LSAK 25.89-90, <i>39.1</i>
- Warmluftheizung, Beschreibung (P II) [**]	LSAK 25.29-30, <i>79-80,19</i>
- Heizkammer: Beschreibung (P II) [**]	LSAK 25.79-80, <i>19, Taf 17</i>
- 2. Keller von Westen (P II) [**]	LSAK 25.81, <i>39,40</i>
- Fußboden (P II) [**]	LSAK 25.81
- Portal aufgegeben (welches?) (P II c) [**]	LSAK 25.88
- Portal zum 3. Keller (P II) [**]	LSAK 25.81
- Umbauten (P IIb) [**]	LSAK 25.85, <i>Beil 1.5</i>
- 3. Keller von Westen (P II) [**]	LSAK 25.80-81, <i>B</i>
- Gewölbe ohne Schildbögen (P II) [**]	LSAK 25.8
- Portale, Zugänge (P II) [**]	LSAK 25.80, <i>39,43,47.7</i>
- Portal zum 2. Keller (P II) [**]	LSAK 25.81. <i>47.3</i>
- Umbauten (P IIb) [**]	LSAK 25.85, <i>39</i>
- Umbauten Südmauer (P IIc) [**]	LSAK 25.88
- 4. Keller von Westen (P II) [**]	LSAK 25.80, <i>B</i>
- Fenster (P II) [**]	LSAK 25.80, <i>39.1</i>
- Nischen in Ost- u. Nordwand, spitzgiebelig (P II) [**]	LSAK 25.80, <i>46</i>
- Portale (P II) [**]	LSAK 25.80, <i>43</i>
- Südmauer, Fundament (P II) [**]	LSAK 25.77, <i>6Gr, 46</i>
- Umbauten (P IIb) [**]	LSAK 25.85, <i>Beil 1.4</i>
- (P IIc) [**]	LSAK 25.88

- Wandvorsprünge/Nische in Keller 4 u. 5 (P II) [**] LSAK 25.80,22.3
- 5. Keller von Westen (P II) [**] LSAK 25.78-79, 39.1Gr
- Gewölbe (P II) [**] LSAK 25.79, 32.2,40.1
- Pfeiler, quadratisch (P II) [**] LSAK 25.79
- Portale: Anschlagbreiten (P II) [**] LSAK 25.29 B 40.1
- Schwibbogen wg. Höhenausgleich (P IIa) [**] LSAK 25.85, Beil 1.5
- Umbauten (P IIb) [**] LSAK 25.85, Beil 1.5
- (P IIc) [**] LSAK 25.88
- Verbindung zum vierten Keller. Portal (P II) [**] LSAK 25.79,49.2,49.3
- Wandvorsprünge/Nische in Keller 4 u. 5 (P II) [**] LSAK 25.80,22.3
- Mauern
- Nordmauer (Gr. Gröpelgrube)
- Fundamente (P II) [**] LSAK 25.77,186Gr
- Kellereingänge vermauert (P IIc) [**] LSAK 25.88,39.1
- Mauernische, stichbogige (P II) [**] LSAK 25.79,80,45.1,46
- Südmauer (P II) [**] LSAK 25.21
- Außenansicht (P II) [**] LSAK 25.78, 43.2, 44.2
- Fundamente (P II) [**] LSAK 25.77,186 Gr
- Mauer, Innen/Außen, Schnitt im Fundamentbereich (P II) [**] LSAK 25.78,21
- Mauernische, stichbogige (P II) [**] LSAK 25.79,80,45.1,46
- Portal, nur untergeordnete Funktion gehabt (P II) [**] LSAK 25.78,43.2
- ersetzt durch neues, weiter südlich (P IIb) [**] LSAK 25.88
- Zisterne (P II) [**] LSAK 25.82,20
- neue (P IIa) [**] LSAK 25.86, Taf 9.2

Obergeschoss: erstes Längsgebäude [**]

- Fassaden
- Nordfassade: Fenster (P II) [**] LSAK 25.84,45, 46, Beil 7
- Südfassade, östlicher Raum (P II) [**] LSAK 25.84-85
- Portal zu den Koberg -Häusern [**] LSAK 25.202
- Raum, westlicher : Fenster (P II) [**] LSAK 25.84, Beil 7
- Speichergeschosse (2) Lukenfenstern (P II) [**] LSAK 25.84
- Umbauten (P IIb) [**] LSAK 25.87,42
- (P IIc) [**] LSAK 25.89,42
- Querschnitt [*] LSAK 6.32
- Umbauten um 1600, um 1646, um 1723, um / nach 1749, um 1832 [*] LSAK 6.154

HGH: Längsgebäude, zweites (östliches) [**] LSAK 25.103-112

- um 1302 errichtet
- Bauabschnitt, zweiter: von 1290 bis zur Fertigstellung „um 1310“ (P II) [**] LSAK 25.147,B
- Verlängerung [**]
- Befunde 1974/1975 [Günter P. Fehring] LSAK 1.P 19
- Befunde [*] LSAK 6.43-149 Tab
- Befundkatalog [**] LSAK 25.164-165
- Befundplan [Günter P. Fehring] Lü Reichsfreiheit 280 P
- Dachgeschossdraufsicht [*] LSAK 6.42
- Dachwerk
- Dd-Datierung
- Deutung [*] LSAK 6.152-153
- Eiche 17. Jh. Staffeldiagramm [*] LSAK 6.43
- Hölzer, einzelne [*] LSAK 6.151-152 Tab
- Kiefer 1772/1773 [**] LSAK 25.161
- Gebinde, Systemzeichnung [*] LSAK 6.44
- Konstruktionen [*] LSAK 6.124
- konstruktiv, östlicher + westlicher Bereich [*] LSAK 6.134,13
- Reparaturen: Kiefernholzdatierung 1772 [**] LSAK 25.153
- Technische Angaben: Dachform, Spannweite, Neigung, Firsthöhe, Konstruktion, Sparrenabstand, Queraussteifung, Längsaussteifung, Stückerlung, Traufpunkt, Holzbearbeitung, Verbindungsarten und

-mittel, Besonderheiten. [*]	LSAK 6.149 Tab
- Deckenkonstruktionen [*]	LSAK 6.124
- Fassade, nördliche (Gr. Gröpelgrube): Fenster zugesetzt (IIa) [**]	LSAK 25.108
- Fenstergewände: Viertelstab. Innen: Anschläge f. Fensterläden [**]	LSAK 25.104,65
- Fußboden, zweiter (IIa) [**]	LSAK 25.106-108
- Geschosshöhen, Veränderungen (P IIb) [**]	LSAK 25.110, 68
- Gründungsbau (P II) [**]	LSAK 25.103-106, B
- Grundriss [**]	LSAK 25.186 Gr
- Horizontalschnitt, idealisiert [*]	LSAK 6.41
- Längsschnitt [*]	LSAK 6.42
- Mauern (P II) [**]	LSAK 25.104-105, B
- nördliche (P IIb) [**]	LSAK 25.111,63
- östliche (IIa) [**]	LSAK 25.109,63,70
- (P II b) [**]	LSAK 25.111
- südliche (IIa) [**]	LSAK 25.107
- Obergeschoss (P II) [**]	LSAK 25.105, Taf 26.1,63,64
- Erschließung (nach P II b) wohl über Treppe von der Diele her [**]	LSAK 25.111
- Fenster: Kreuzstock (aus P IIa) [**]	LSAK 25.111
- neues (Wohl nach Veränderung der Geschosshöhen) Veränderung der Fenster. Nutzung: Frauenkrankenstube (P IIb) [**]	LSAK 25.110
- Grundriss: 2. u. 3. Bauabschnitt, Rekonstruktion P II [**]	LSAK 25.244
- Horizontalschnitt, idealisierter [*]	LSAK 6.41
- Portale	
- Fenster rechts u. links zugeordnet (P II) [**]	LSAK 25.103-104,28.1
- Portal mittig, von 2 großen Fenstern eingerahmt (IIa) [**]	LSAK 25.108
- Querschnitt [*]	LSAK 6.41
- Umbauten	
- Periode IIa [**]	LSAK 25.106-109, B
- Periode IIb [**]	LSAK 25.109-111, B
- Periode IIc [**]	LSAK 25.111-112, B
- Periode IId [**]	LSAK 25.112
- Periode IIc [**]	LSAK 25.155
- [*]	LSAK 6.152-153

Erdgeschoss: zweites Längsgebäude

- Brandschuttschichten, um 1600 (P IIb) [**]	LSAK 25.109
- Decke, Erdgeschoss	
- Befund [*]	LSAK 6.148 Tab
- Dd- Datierung [*]	LSAK 6.150 Tab
- neue, nach Brand, auf neuem Unterzug höher gesetzt: nach 1609 (d) [**]	LSAK 25.153
- Fenster, Nutzung (P II) [**]	LSAK 25.106,60,62
- Feuerstelle, groß, rundbogig (P II b) wird in (P IIc) durch neue Mauer verdeckt [**]	LSAK 25.110
- Fundament: Naturstein, ergraben (P IIb) [**]	LSAK 25.109
- Fußboden um 1600 (P IIb) [**]	LSAK 25.109
- Grundriss: 2. u. 3. Bauabschnitt [**]	LSAK 25.243 Gr
- Keller, Gewölbeansatz [Jens Christian Holst]	JB Hausforsch. 1986.131
- Konstruktion, Staffeldiagramm Dd- Daten Eiche [*]	LSAK 6.43
- konstruktiv [*]	LSAK 6.134-134
- Systemzeichnung + Dd- Daten [*]	LSAK 6.6
- Kamin, offener mit Rauchfangschürze [**]	LSAK 25.61.2
- Längsschnitt [*]	LSAK 6.33
- Obergeschoss, Horizontalschnitt, idealisiert [*]	LSAK 6.151,43
- Gebinde, System u. Dd- Daten, Holzarten [*]	LSAK 6.44
- konstruktiv [*]	LSAK 6.149, 149
- Mauer: nord-südliche Trennmauer abgebrochen, 22 Fenster vermauert (P IIb) [**]	LSAK 25.109,68
- Portal, Spitzbogen...: vermauert (P IIb) [**]	LSAK 25.110
- Raum, östlicher	

- Brandschuttschichten, unterschiedliche Schichtenfolgen (P II b) [**] LSAK 25.110
- Raum, westlicher
- Befunde im Aufgehenden: Hallenhaus mit OG u. Speicherböden (P II) [**]
LSAK 25.105,64,69.2
- Räumlichkeiten: Diele, Küche, 2 Stuben, die sich bis in die Biedermeierzeit LSAK 25.111,185 Gr
erhielten, wohl im wesentlichen aus der Zeit nach dem Umbau um 1600 [**]
- Warmluftheizung: Befund, Deutung [Diethard Meyer] LSAK 16.214

HGH: Quergebäude, Querhaus

- allgemein [Gustav Schaumann] BKDHL 2.449
- Ansichten: P II: Außen, Innen [**] LSAK 25.217
- Befundkatalog [**] LSAK 25.162-163
- Decken, Erdgeschoss
- Balkendecke, Systemzeichnung: baukonstruktiv-dendrochronologische Untersuchung [*] LSAK 6.40
- Befund [*] LSAK 6.141 Tab
- Dd-Datierung [*] LSAK 6.143 Tab
- Eichenholz: Staffeldiagramm [*] LSAK 6.39G
- Konstruktionen [*] LSAK 6.124
- Fertigstellung im 1. Bauabschnitt zwischen 1276 und bis um 1290 [**] LSAK 25.139-141,B
- Horizontalschnitt, idealisiert [*] LSAK 6.37
- Längsschnitt [*] LSAK 6.38
- Mauern/Wände
- Nordwand, steingerechtes Aufmaß mit Periodisierung
- Außenansicht [**] LSAK 25.Beil 21
- Innen. Querschnitt, [**] LSAK 25.Beil 20
- Ostwand (P II) Längsschnitt mit O., steingerechtes Aufmaß [**] LSAK 25.65, 31.1
mit Periodisierung
- Außenansicht [**] LSAK 25.Beil 19
- Innenansicht [**] LSAK 25.Beil 18
- unterschiedliche Formate [Karl Bernhard Kruse] Heimat 1982/89.248
- Südwand, Innenansicht: Querschnitt mit Ochsentreppe. Steingerechtes LSAK 25.Beil 22
Aufmaß mit Periodisierung [**]
- Westwand, Längsschnitt mit W., steingerechtes Aufmaß mit Periodisierung
- Außenansicht [**] LSAK 25.Beil 17
- Innenansicht: [**] LSAK 25.Beil 15,Beil 16
- Querschnitt [*] LSAK 6.37
- nach Norden [Gustav Schaumann] BKDHL 2.492

Dachgeschoss, Dachwerk

- Datierung [*] LSAK 6.142, 143-147 B
- Dd-Datierung Eichenholz: Staffeldiagramm [*] LSAK 6.39G
- Deutung [*] LSAK 6.147-148
- Eichenholz: Staffeldiagramm [*] LSAK 6.39G
- einzelne Hölzer [*] LSAK 6,143-146 Tab
- Gebinde, Systemzeichnung: baukonstruktiv-dendrochronologische Untersuchung [*] LSAK 6.40
- Kiefernholz [*] LSAK 6,147 Tab
- 1736/1737 [**] LSAK 25.161
- Kritik an W. Neugebauers Auffassung anhand von Balkenlöchern (P II) [**] LSAK 25,72,33.2,Beil 22
- Thermoluminiszenz [Chr. Goedicke/Jens Chr. Holst] Häuser u. Höfe 1.262,262
- zeitgerechte Einordnung einer Jahrringfolge: Dachbalken 14. Gebinde [*] LSAK 6.26
- Deckenbalken, System mit Dd-Daten, Holzarten [*] LSAK 6.40
- Konstruktion, Staffeldiagramm, Dd Eiche [*] LSAK 6.39
- Draufsicht, idealisiert [*] LSAK 6.38
- Gebinde, Systemzeichnung mit Dd-Daten u. Holzarten LSAK 6.40
- Konstruktionen [*] LSAK 6.124
- Seilwinde, Längs- u. Querschnitt [*] LSAK 6.157,46
- Dd-Datierung [*] LSAK 6.157 Tab

- Technische Angaben: Dachform, Spannweite, Neigung, Firsthöhe, Konstruktion, Sparrenabstand, Queraussteifung, Längsaussteifung, Stückerlung, Traufpunkt, Holzbearbeitung, Verbindungsarten und -mittel, Besonderheiten. [*] LSAK 6.142 Tab
- Umbauten
 - südl. Walm abgebrochen, Giebel aufgemauert: um 1609 [**] LSAK 25.153,34.1
 - des gesamten Querhauses: Pläne von um 1900 [**] LSAK 25.75
 - ausgeführt: Küche s.d./ Quergebäude bis unter das Dach verbunden LSAK 25.76
 - mit erstem Längsgebäude [**]
 - Fichtenhölzer 1824 bis 1826 gefällt für Umbauten [**] LSAK 25.155
- Erdgeschoss: Quergebäude (P II) [**] LSAK 25.68-71,B**
- Bereich, südlicher: Veränderungen um 1900 (P IIc)[**] LSAK 25.76, 28
- Decke (P II) [**] LSAK 25.71
- Dd-Untersuchung [*] LSAK 6.143-146 Tab
- Grundriss
 - Befundplan mit Periodisierung [**] LSAK 25.Beil 11
 - Rekonstruktion P II [**] LSAK 25.209Gr
 - steingerechte Rekonstruktion (P II) [**] LSAK 25.Beil 12
- konstruktiv [*] LSAK 6.141 Tab
- Küche: Herd, Rückwand, Plan Herd (alles †) (P II)[**] LSAK 25.30, 5P, 29, 33
 - Hängewerk über der K.: nach 1824/1825 (P IIc)[**] LSAK 25.155
 - Neubau (?) um 1895 [**] LSAK 25.155
 - bauliche Veränderungen um 1900 (P IIc) [**] LSAK 25.76
- Mauern
 - Abbruch um od. nach 1900, ersetzt durch Wand (P IIc) [**] LSAK 25.76, Taf 18
 - mit neugotischen Fenstern
 - Fenster (P II) [**] LSAK 25.71,Beil 13,14,16
 - Taf 25
 - Nordmauer, Mauerwerk LSAK 25.70
 - Ostwand (P II) [**] LSAK 25.69-70
 - LSAK 25.65,31.1
 - Öffnungen in Ostmauer: Ansätze von Rauchfängen ? [**] LSAK 25.74.30, Beil 21
 - in (P IIc) vermauert?
 - Rauchfänge, Kamine: Abbruch, Öffnungen vermauert, LSAK 25.76,Beil 18
 - neuer Schornstein (P IIc)
 - Veränderungen nach 1900 (P IIc) [**] LSAK 25.76
 - Südwand (P II)[**] LSAK 25.68-69,Beil 22
 - Westwand (P II)
 - Außenseite: Strebepfeiler (P II) [**] LSAK 25.69,Beil 19
 - Fenster(P II) [**] LSAK 25.69,Beil 19
 - mittlerer Bereich („Flur“):2 Zimmer: Fachwerkwände LSAK 25.76
 - neu, je 1 Fenster zum Kreuzgang (P II) [**] LSAK 25.63-64,B
 - Portale (P II) [**] LSAK 25.69-70,28,31
 - Westwand (P II) [**] LSAK 25.70, Beil 15
 - Umbauten (P IIb) [**] LSAK 25.70-71,Beil 15+16
 - LSAK 25.66,32
 - Portal, spitzbogig. Rundbogiges Fenster (P II) [**] LSAK 25.70.Beil 15,16
- Nutzung, Folgen s. a. → „Nutzung“ (unter verschiedenen Stichworten)
 - Seit der „Sanierung“ 1972 Tagesraum für Senioren, Raum für Kaffeekränzchen und kleine Veranstaltungen – dauerbeheizt bis zu 25 Grad. Das hält der beste Stein nicht aus. Zuerst kam die weiße Kalkschlämme runter, jetzt rieselt der Ziegel. Ebenso beeindruckend auch die seitlichen „Kaufkeller“ unter dem Längsbau an der Gröpelgrube. Hier wurden die zentrale Heizungsanlage und die Wäscherei untergebracht. Bürger Nachr. 2009/104.5
- Portale (P II) [**] LSAK 25.66-68,26,27,32,35
- LSAK 25.74
- Schornsteine, Kaminöffnungen [**] LSAK 25.70, Beil 21
- Umbau in (P IIb) [**] LSAK 25.74

Keller: Quergebäude (P II) [**]	LSAK 25.63-68,B, 72, 26
- Beschreibung [Gustav Schaumann]	BKDHL 2.457
- Blick in sanierten Keller, Betonfußboden, 1978 [**]	LSAK 25.Taf 24
- Fußboden	
- aufgebener (P IIa) [**]	LSAK 25.72-73, 26 G
- (P IIb) [**]	LSAK 25.74
- (P IIb] drei Bauschutteebenen, darauf (P IIc) [**]	LSAK 25.75,Beil 1.2
- Gewölbe, Gewölbepfeiler (P II) [**]	LSAK 25.63, 64, 66-67, 34.1, Taf 24.2/Beil 16 Bürger Nachr. 2003/89.11 Finke 3.160 Bf
- Grundriss [Gustav Schaumann]	BKDHL 2.456 Gr
- Befund (P II) [**]	LSAK 25.26
- Befund mit Periodisierung [**]	LSAK 25.Beil 9
- mit Grabungsabschnitte, Profilen, Fotostandpunkte [**]	LSAK 25.186 Gr
- Rekonstruktion (P II) [**]	LSAK 25.207 Gr
- steingerechte Rekonstruktion (P II) [**]	LSAK 25.Beil 10
- Mauern	
- Nordwand (P II) [**]	LSAK 25.65, 36
- Südwand (P II) [**]	LSAK 25.64, 21.2, 214.1
- Ochsenkeller 1972	Finke 3.160
- Gewölbe	Finke 3.160 Bf
- Pfeiler, nördlicher, während der Grabung 1975 [**]	LSAK 25.Taf 24
- Strebepfeiler (P II) [**]	LSAK 25.64-65,189 Gr
- Planierschichten (P II)[**]	LSAK 25.67,68
- (P IIa) [**]	LSAK 25.72-73,26 G, Beil 1.2
- (P IIb) [**]	LSAK 25.73,Beil 1.
- Portal oberhalb der Treppe zum Ochsenkeller (P II)	Finke 3.156 Bf
- Trennmauer (P II) [**]	67.26, Beil 1.2,
- abgebrochen (P IIa) [**]	LSAK 25.74
- neue (P IIa) [**]	LSAK 25.73, 26, Beil 16
- Treppe	
- neue (P IIb) [**]	LSAK 25.73, Beil 1.2
- Ochsentreppe (P II) [Gustav Schaumann]	BKDHL 2. 454
- Blick nach Westen / nach Osten, 1975[**]	LSAK 25.65, 67,35,Taf 22, Beil 19 u. 22
- Schwibbögen (P II) [**]	LSAK 25.68, Beil 22
- Tür z. T. in ehem. Fenster eingebrochen (P IIc), 1946 noch nicht, 1974 jedoch zugemauert [**]	LSAK 25.75
- Zugänge (Portale, P II) [**]	LSAK 25.68
Obergeschosse: Quergebäude [**]	LSAK 25.71-72
- Befunde MA: keine (P II) [**]	LSAK 25.73
- Fenster im zweiten OG: Innenansicht, Querschnitt, Außenansicht	Kruse K. B. 54
- Grundriss	
- Befundplan mit Periodisierung (P II) [**]	LSAK 25.Beil 13
- steingerechte Rekonstruktion (P II) [**]	LSAK 25.Beil 14
- Höhe nur 2,80m. Wohl Lagergeschoß gewesen (P II) [**]	LSAK 25.71, Beil 13 u. 14
- Horizontalschnitt, idealisierter [*]	LSAK 6.37
- Längsschnitt [*]	LSAK 6.38
- Ostmauer innen, 1284-1290, Maßangaben	Heimat 1982/6-7.248
- Planung, erste (P II): dreimal so lang wie breit... [**]	LSAK 25.24.1, Beil 10
- Querschnitt [*]	LSAK 6.37
- Rauchfänge, Kamine: Abbruch, Öffnungen vermauert, neuer Schornstein (P IIc)	LSAK 25.76,Beil 18
- Seilwinde, Längs- u. Querschnitt [*]	LSAK 6.154,46

Zitate

- 1657: A. S. Hartmann Lindtke, Ansichten 20
- 1709: Zacharias Conrad von Uffenbach Berkefeld, Reise 40
- 1827: Karl August Nicander Berkefeld, Reise 130
Wagen 1990.134

- 1988: Margot Woelke Berkefeld, Reise 230


1. Der heutige Raumeindruck [...] entspricht in keiner Weise dem Raumgefüge, das 1289 vorhanden war. Die gebrochene Holztonne unter den Sparren und Kehlbalcken des Dachwerkes streckte sich von der Dreifenstergruppe in der Westfassade bis zur Dreifenstergruppe in der Ostfassade des Langen Hauses [...] Die niedrige Lettnerwand schloss nicht ab, sondern gliederte die bei den zusammengehörigen Gebäude in ein kurzes Mittelschiff mit zwei Seitenkapelle und einen langen, hohen Chorbereich. Langes Haus und Kirche gehörten zusammen [...]

Die Bewohner des Heiligengeist-Hospitals lebten nach einer Regel, die von den Ordensregeln der damaligen Zeit viel aufgenommen hatte: Sie hatten keinen [...] persönlichen Besitz und lebten: als Eheleute im Hospital enthalten. [...] Vor diesem Hintergrund wird verständlich, wenn das Lange Haus als Chor der Heiligengeistkirche aufgefasst wird, in dem die Schwestern und nicht der Hospital-Meister und seine Helfer, ihr Leben betend verbrachten. Mag auch uns modernen Menschen der Gedanke, in einer Kirche, in der Gottesdienst gefeiert wird, zu leben, d.h. zu essen und zu schlafen, noch so befremdlich sein: für einen schon bettlägerigen

Menschen, der auf eine gute Sterbestunde mit den Tröstungen der Kirche wartet, ist er einsichtig.

[Karl Bernhard Kruse in „Baugeschichte des Heiligen-Geist-Hospitals zu Lübeck. LSAK Band 25 Bonn 1997] Finke 3.160

2. Das erste „Haus zum Heiligen Geist“ stand an der Ecke Pferdemarkt/Marlesgrube. Es wurde beim Stadtbrand von 1276 zerstört. Den Neubau errichteten die Bürger nicht mehr am Rande des Bischofsbezirkes, sondern am Koberg.



Die große Anlage mit dem Langhaus, Neben- und Wirtschaftsgebäuden und der parallel zur Straße im Westen quer vorgesetzten Kirche erforderte eine längere Bauzeit. Die Kirchenhalle dürfte nach einer schriftlichen Erwähnung in Jahre 1286 vollendet gewesen sein.

Zwischen der Vorsteherschaft des Hospitals und dem Kapitel gab es mehrfach Spannungen. Insgesamt aber gilt das Hospital, in dem Kranke, Alte und Arme Aufnahme fanden als eine der ältesten Sozialeinrichtungen Deutschland, die durchaus Vorbildcharakter für andere Städte besaß. Bis heute wohnen hier, mitten im Herzen der Altstadt, ältere Mitbürger, allerdings nicht mehr in den charakteristischen Kabäuschen des Langhauses, die beim alljährlichen Weihnachtsmarkt wieder zu vollem Leben erwachen, sondern in den angrenzenden Gebäuden. [...]

Konrad Dittrich, „850 Jahre Kirche in Lübeck“, Lübeck 1993. Flyer: herausgegeben von der Hansestadt Lübeck Bereich Denkmalpflege in Verbindung mit dem Ortskuratorium Lübeck der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Tag des Offenen Denkmals, 2007